

HANDSAFE XP 971 N P708KFA

Rukavice s ochranou proti proříznutí TDM F

Výhody

- Mimořádná ochrana proti proříznutí: TDM F
- CUT XP hustota příze 15: jemná pletenina pro ještě větší komfort
- Rukavice bez skleněných vláken nebo vláken z nerezové oceli
- Odolnost proti kontaktnímu teplu
- Rukavice pro dotykové obrazovky: „Touch Screen“

Oblasti použití

- Manipulace s těžkými ostrými masnými a olejnatými díly
- Montážní stanice
- Sběr odpadků
- Automobilový průmysl
- Sklářský a kovodělný průmysl
- Hutní průmysl

Balení

- Prodejní jednotka: pár
- Balení 5 párů
- Krabice s 50 páry

| Velikost | Kód | Velikost | Kód |
|----------|------------|-----------|------------|
| T6 - XS | 68 041 775 | T9 - L | 68 041 805 |
| T7 - S | 68 041 783 | T10 - XL | 68 041 813 |
| T8 - M | 68 041 791 | T11 - XXL | 68 041 821 |



CUT XP



ODOLNOST



DOTYKOVÉ DISPLEJE



TEPELNÁ OCHRANA

Popis

- Vyrobeno z vysoce účinných vláken, bez skleněných vláken nebo vláken z nerezové oceli
- Povrstvení nitrilovou pěnou, efekt „druhé kůže“ na dlani a spodní straně prstů
- Jemná pletenina s hustotou příze 15 CUT XP: pro pocit jedinečného komfortu
- Dobrý úchop v olejnatém a masném prostředí
- Odolnost proti kontaktnímu teplu
- Maximální ochrana proti proříznutí
- Nitrilová výztuha mezi palcem a ukazováčkem pro delší životnost

Ochranné rukavice kategorie II pouze proti mechanickým rizikům

Složení

- Materiál: vysoce účinná polyethylenová vlákna (HPPE), wolfram, polyester a spandex
- Povrstvení: Černá nitrilová pěna
- Délka: 22 až 27 cm podle velikosti



Normy

EN 388



4X42F

| | |
|---------------------------------|-----|
| Odolnost proti oděru | 4/4 |
| Odolnost proti proříznutí | X/5 |
| Odolnost proti roztržení | 4/4 |
| Odolnost proti propíchnutí | 2/4 |
| Odolnost proti proříznutí (TDM) | F |



BEZ SKLA
A OCELI

EN 407



X1XXXX

| | |
|---------------------------------|-----|
| Chování při vystavení plamenům | X/4 |
| Kontaktní teplo | 1/4 |
| Konvekční teplo | X/4 |
| Sálavé teplo | X/4 |
| Malé kapky roztaveného kovu | X/4 |
| Velké množství roztaveného kovu | X/4 |

„X“ znamená, že zkouška nebyla provedena.

EN ISO 21420